



Helaian Data Teknikal (TDS)

Versi: V4.2 Tarikh Semakan: 2026-07-20

Getah Silikon Platinum - Siri Kekerasan Rendah

RTV-4100 A/B, RTV-4105 A/B, RTV-4110 A/B, RTV-4115 A/B

1. PENERANGAN

Siri getah silikon platinum ini mempunyai kekerasan rendah, lembut dan berkelikatan rendah. Komponen A dan Komponen B ialah cecair lut cahaya dan likat yang boleh diwarnakan dengan pigmen silikon. Apabila dicampur pada nisbah 1:1 mengikut berat, bahan ini mengawet dalam beberapa jam pada suhu bilik; pemanasan boleh mempercepatkan pengawetan.



2. CIRI-CIRI



1. Nisbah campuran 1:1 yang mudah.
2. Sangat lembut dan fleksibel.
3. Kelikatan rendah dan aliran yang sangat baik.
4. Penghasilan semula perincian yang luar biasa.
5. Pengawetan penambahan bermangkin platinum tanpa menghasilkan hasil sampingan tindak balas.
6. Rintangan haba tinggi (sehingga 250 °C / 482 °F).

3. APLIKASI


Siri getah silikon platinum lembut ini dihargai kerana kelembutannya yang luar biasa dan proses nyahacuan yang mudah. Ia amat sesuai untuk menghasilkan acuan satu bahagian yang ringkas. Aplikasi lazim termasuk acuan sabun, lilin dan pelbagai acuan gred makanan untuk kek dan produk bakeri, coklat serta gula-gula.



Acuan Kek Mousse



Acuan Renda Hiasan



Acuan Silikon Aiskrim Batang



Acuan Silikon Gula-gula

4. DATA TEKNIKAL

Sifat Fizikal	RTV-4100 A/B	RTV-4105 A/B	RTV-4110 A/B	RTV-4115 A/B
Sifat Sebelum Pengawetan pada 25 °C / 77 °F				
Keadaan Fizikal	Cecair	Cecair	Cecair	Cecair
Konsistensi	Likat	Likat	Likat	Likat
Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
Warna A	Lut Cahaya	Lut Cahaya	Lut Cahaya	Lut Cahaya
Warna B	Lut Cahaya	Lut Cahaya	Lut Cahaya	Lut Cahaya
Kelikatan A, mPa·s	2,800	4,000	4,000	4,000
Kelikatan B, mPa·s	2,100	2,800	2,800	2,800
Ketumpatan Relatif, g/cm³	1.03-1.05	1.03-1.05	1.03-1.05	1.05-1.07
Campuran A dan B pada 25 °C / 77 °F				
Nisbah Campuran Berat (A:B)	1:1	1:1	1:1	1:1
Masa Kerja, Minit	35	35	35	35
Masa Pengawetan, Jam	4	4	4	4
Sifat Getah Selepas 24 Jam pada 25 °C / 77 °F				
Kekerasan, Shore A	0 (C)	5	10	15
Kekuatan Koyakan, N/mm	9.0	11.0	25.0	26.0
Kekuatan Tegangan, MPa	1.5	2.0	4.0	5.0
Pemanjangan, %	550	540	510	450
Pengecutan, %	≤0.2	≤0.1	≤0.1	≤0.1
Rintangan Haba, °C (°F)	250 (482)	250 (482)	250 (482)	250 (482)

Warna Tersuai: Produk standard berwarna lut cahaya. Pigmen ditambah kepada Komponen B untuk warna tersuai. Penampilan akhir bergantung pada asas Komponen A:

- (1) **Lut Cahaya:** Komponen A (lut cahaya) + Komponen B (berpigmen)
- (2) **Legap (warna pejal):** Komponen A (asas putih) + Komponen B (berpigmen)

5. LANGKAH PEMROSESAN

Langkah 1: Sediakan Model Induk	Pastikan model induk bersih, kering, ditutup dengan betul jika berliang dan bebas daripada bahan perencat pengawetan (lihat amaran pada Langkah 3). Kukuhkan model di dalam kotak acuan.
Langkah 2: Sapukan Agen Pelepas (Jika Perlu)	Jika perlu, sembur atau sapukan lapisan nipis dan sekata agen pelepas khusus silikon, contohnya untuk permukaan berliang, bentuk kompleks atau memaksimumkan jangka hayat acuan. Elakkan agen yang menghalang pengawetan.
Langkah 3: Sukat dan Campurkan Komponen	Sukat Komponen A dan Komponen B dalam jumlah yang sama mengikut berat dengan tepat (nisbah 1:1). Satukan dalam bekas bersih dan campurkan dengan teliti sambil mengikis sisi serta dasar bekas. AMARAN: PERENCATAN PENGAWETAN! Pastikan alat dan permukaan benar-benar bersih serta bebas daripada bahan cemar seperti sulfur, timah, amina, kelembapan dan sebagainya.
Langkah 4: Penyahgasan Vakum (Disyorkan)	Penyahgasan vakum disyorkan untuk menghasilkan acuan bebas gelembung. Masukkan silikon yang telah dicampur ke dalam bekas berkapasiti 3-5 kali ganda isipadunya. Kenakan vakum sehingga silikon mengembang, buih pecah dan bahan kembali mendap. Teruskan selama 1-2 minit lagi. Nota: Selesaikan penyahgasan dan penuangan dalam tempoh masa kerja silikon.
Langkah 5: Tuangkan Silikon	Tuangkan silikon yang telah dinyahgas dengan segera. Tuang perlahan-lahan dalam aliran nipis ke titik paling rendah acuan dan biarkan ia mengalir naik mengelilingi model induk. Pastikan silikon menutupi titik tertinggi model sekurang-kurangnya 0.5 cm (kira-kira 0.2 inci).
Langkah 6: Pengawetan dan Nyahacuan	Getah silikon platinum biasanya mengawet sepenuhnya dalam kira-kira 4 jam pada suhu bilik dan proses boleh dipercepatkan dengan haba. Pengawetan di bawah 15 °C (60 °F) mungkin perlahan atau sukar.

6. NOTA PEMROSESAN

- (1) Sentiasa gunakan Komponen A dan Komponen B daripada model dan kelompok yang sama. Jika kelompok berbeza digunakan, jalankan ujian kecil untuk memastikan kesesuaian.
- (2) Ujian berskala kecil sangat disyorkan untuk mengesahkan keserasian dengan bahan khusus anda sebelum memulakan projek besar.
- (3) Untuk hasil terbaik, campur dan awetkan bahan pada 20-30 °C (68-86 °F) dengan kelembapan relatif di bawah 50%, kerana kelembapan tinggi boleh menyebabkan kecacatan pengawetan.
- (4) Jangan gunakan pada suhu di bawah 15 °C (60 °F), kerana ini boleh menghalang pengawetan yang betul.

Amaran Perencatan Pengawetan

Mungkin platinum sensitif dan boleh dineutralkan oleh bahan cemar sehingga silikon gagal mengawet dan permukaan kekal melekit. Pastikan model induk dan alat bersih serta bebas daripada bahan berikut:

- Sebatian sulfur (contohnya tanah liat berasaskan sulfur, getah asli dan sarung tangan lateks).

- Sebatian timah (contohnya silikon pengawetan pemeluwapan).
- Sebatian amina (contohnya sesetengah resin epoksi dan UV).
- Sesetengah penstabil PVC dan resin poliester yang baru dituang.

7. LANGKAH KESELAMATAN

- (1) Dalam keadaan penyimpanan dan pengendalian biasa, produk ini stabil dan tidak akan mengalami tindak balas berbahaya.
- (2) Jauhkan daripada kanak-kanak.

Langkah Pertolongan Cemas

- **Sentuhan Kulit:** Basuh kulit yang terjejas dengan sabun dan air. Dapatkan rawatan perubatan jika gejala berterusan.
- **Sentuhan Mata:** Jika terkena mata, bilas segera dengan air yang banyak sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan perubatan.
- **Penyedutan:** Dalam keadaan penggunaan biasa, bahan ini tidak dianggap berbahaya melalui penyedutan.
- **Tertelan:** Jangan paksa muntah. Bilas mulut dengan air dan dapatkan rawatan perubatan.

8. PENYIMPANAN DAN JANGKA HAYAT

- (1) **Penyimpanan Disyorkan:** Untuk hasil optimum, simpan bahan di tempat sejuk dan kering pada suhu bilik (15-25 °C / 60-77 °F), jauh daripada cahaya matahari langsung serta bahan yang tidak serasi seperti asid dan alkali.
- (2) **Jangka Hayat:** Produk ini mempunyai jangka hayat 24 bulan dari tarikh pembuatan apabila disimpan dengan betul. Penyimpanan pada suhu lebih tinggi boleh memendekkan jangka hayat penggunaan.
- (3) **Bekas Dibuka:** Selepas dibuka, bekas hendaklah ditutup rapat dengan segera selepas digunakan untuk mengelakkan pencemaran dan kebocoran.
- (4) **Selepas Jangka Hayat:** Produk yang disimpan melebihi jangka hayat yang dinyatakan tidak semestinya tidak boleh digunakan. Pengguna bertanggungjawab untuk menguji dan mengesahkan prestasi serta kesesuaiannya bagi aplikasi yang dimaksudkan sebelum digunakan.

9. PEMBUNGKUSAN

Getah silikon platinum dibekalkan dalam kit yang terdiri daripada Komponen A dan Komponen B pada nisbah campuran yang betul. Pakej standard berikut tersedia:

Berat Keseluruhan Kit	Komponen A	Komponen B
2 kg	1 kg	1 kg
10 kg	5 kg	5 kg
50 kg	25 kg	25 kg
400 kg	200 kg	200 kg
2,000 kg	1,000 kg	1,000 kg

Nota: Kami menyediakan perkhidmatan pembungkusan tersuai untuk OEM/ODM.